

Johnnys bil&plåt

Johannes väg 13

37043 Sturkö

Telefonnummer. 0455-42857

Faxnummer:

Kund :

Datum : 2013-06-07 10:35

Företag :

Vin.=chassienr.:

Bilnummer :

Tekniker :

Mätarställning :

Arbetsorder nr. :

HJULINSTÄLLNINGS RAPPORT

CHRYSLER, ps-1 ps-3 pc-1 pc-2 pc-3 py-1 (saratoga), 1960 (Specialiserad)

Primära vinklar			Före	Specifikationer		Efter
				Min.	Max.	
Fram	Caster	Vänster	9/16°	-3/4°	3/4°	2 7/16°
		Höger	-13/32°	-3/4°	3/4°	1 19/32°
	Camber	Vänster	1/32°	-1/8°	3/8°	-5/16°
		Höger	1/8°	-1/8°	3/8°	-1/4°
	Toe	Vänster	-1/32"	1/32"	3/32"	3/32"
		Höger	0"	1/32"	3/32"	3/32"
		Total	-1/32"	1/32"	7/32"	5/32"
	Camber	Vänster	-9/16°	----	----	-3/8°
Höger		3/8°	----	----	-1/8°	
Bak	Toe	Vänster	0"	----	----	1/8"
		Höger	11/32"	----	----	7/16"
	Total	11/32"	----	----	17/32"	
		Thrustvinkel	-3/8°		----	-5/16°
Sekundära vinklar			Före	Specifikationer		Efter
				Min.	Max.	
SAI		Vänster	21 3/16°	----	----	22 5/32°
		Höger	22 3/16°	----	----	22 15/16°
Inkluderad vinkel		Vänster	21 7/32°	----	----	21 7/8°
		Höger	22 5/16°	----	----	22 11/16°
Kurvtagningsvinkel		Vänster	3 15/32°	----	----	1 1/16°
		Höger	3 3/16°	----	----	1°
Max sväng insida		Vänster	----	----	----	----
		Höger	----	----	----	----
Toe kurva ändring		Vänster	----	----	----	----
		Höger	----	----	----	----
Setback	Fram		0.00"	----	----	-0.69"
	Bak		----	----	----	----
Spårbredd diff.			----			----
Hjulbas dff.			----			----
Främre körhöjd		Vänster	----	----	----	----
		Höger	----	----	----	----
Bakre körhöjd		Vänster	----	----	----	----
		Höger	----	----	----	----
Ram-vinkel						----